

**АКТ**  
**осмотра автобуса**  
от 31 августа 2023года

Комиссия в составе: Председателя комиссии Насс Ирины Алексеевны – завхоза школы и членов комиссии: Байдюк Анастасии Валерьевны – зам.директора, Проimenко Валентины Ивановны – учителя ОБЖ, Тевс Тамары Николаевны – социального педагога, составили настоящий акт на осмотр школьного автобуса ПАЗ 323053-70 регистрационный знак М 255 РЕ 124 и установила, что в автобусе имеются в наличии:

1. Ремни безопасности;
2. Аптечка - 3 шт.;
3. Маршрут подвоза учащихся;
4. Инструкция правил поведения учащихся во время движения автобуса;
5. Огнетушители;
6. Отопитель салона автобуса;
7. Тахограф

Комиссия пришла к заключению: Автобус ПАЗ 323053-70 регистрационный знак М 255 РЕ 124 считать пригодным к эксплуатации.

Председатель комиссии:

Членов комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Насс И.А

Тевс Т.Н.

Байдюк А.В.

Проimenко В. И.

**АКТ**  
**ОСМОТРА АВТОДОРОГИ**  
от 31 августа 2023 года

Комиссия в составе: Завхоза школы – Насс И А;  
Водителя автобуса – Базан А.А. ;  
Сопровождающего – Грызловой Н.Б.;  
Зам.директора – Проimenко В. И.;  
Социального педагога –Тевс Т.Н.

Составили настоящий АКТ на обследование состояния автодороги по  
следующему маршруту:

Саянск – Моисеевка – Саянск - расстояние 20км. – асфальт  
Саянск – Теплый Ключ – Саянск - расстояние 26 - шоссе

Пришли к заключению: Состояние дороги удовлетворительно.

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Насс И А        |
|  | Базан А.А.      |
|  | Грызлова Н.Б.   |
|  | Проimenко В. И. |
|  | Тевс Т.Н.       |